

점검 총괄표

학교(기관)명	시흥가온중학교				점검시기	정기-하절기			
점검일	2024-06-11				작성자	김창용			

구분	<input checked="" type="checkbox"/> 건물 <input type="checkbox"/> 용벽 <input type="checkbox"/> 절토사면 <input type="checkbox"/> 기타(            )								
명칭	가온중학교								
주소	경기도 시흥시 장현순환로 100, 가온중학교 (장현동) 가온중학교								
시설정보	준공(설치)년도	2021-02-26		연면적(㎡)	13,694.60㎡		시특법 대상	<input checked="" type="checkbox"/> 해당없음 <input type="checkbox"/> 1층 <input type="checkbox"/> 2층 <input type="checkbox"/> 3층	
	건물	건물용도	교사		건물층수	지상 4층/지하 1층		건물구조	철근콘크리트구조
	용벽	재료	-		높이/길이	-		구조형식	-
	절토사면	경사도	-		높이/길이	-			
	공동구	구조내용	-		높이/길이	-			
안전등급	전차	A등급	금차	A등급	등급변경사유				
점검기간	2024-06-03 ~ 2024-06-11				점검기관	시흥가온중학교			
점검방법	<input checked="" type="checkbox"/> 자체점검 <input type="checkbox"/> 민관합동 <input type="checkbox"/> 기관위탁 <input type="checkbox"/> 확인점검								
점검반 구성	구분		성명			소속기관			
	<input checked="" type="checkbox"/> 공무원 <input type="checkbox"/> 전문가 <input type="checkbox"/> 민간(학부모)			김창용			시흥가온중학교		
	<input checked="" type="checkbox"/> 공무원 <input type="checkbox"/> 전문가 <input type="checkbox"/> 민간(학부모)			김선			시흥가온중학교		
	<input checked="" type="checkbox"/> 공무원 <input type="checkbox"/> 전문가 <input type="checkbox"/> 민간(학부모)			박정연			시흥가온중학교		
	<input type="checkbox"/> 공무원 <input checked="" type="checkbox"/> 전문가 <input type="checkbox"/> 민간(학부모)			박기호			(주)우리소방기술단		
	<input type="checkbox"/> 공무원 <input checked="" type="checkbox"/> 전문가 <input type="checkbox"/> 민간(학부모)			이종형			(주)아진전기기술		
	<input type="checkbox"/> 공무원 <input checked="" type="checkbox"/> 전문가 <input type="checkbox"/> 민간(학부모)			장경동			선진테크		
점검결과	구분	지적사항				확인결과			
조치계획	구분	조치사항			조치(예정) 일자	소요예산(천원)			
						국비	지방비	기타	합계